



Miele





M.-Nr. 12 083 820






































A ≥ 25





A ≥ 60



90°






1.



2.



3.
2
3
1



4.
T15
1
2


5.



6.


7.



8.
T15



9.
2
1
3


10.





11.









1.



2.



3.
2
3
1



4.



5.
1.
2.
1/4
T15



6.



7.



8.



9.



10.



11.
2.
1.



12.



13.



14.



15.
1.
2.



16.
2.
1.



17.
1.
2.
CLICK!



18.



19.
T15



20.



21.
1.
2.



22.
1.
T15
2.



23.A



23.B


24.
T15


25.



26.
1.
2.


27.
1.
T15
2.


28.


29.

A




A1 . . . A10

B




B1 . . . B5


30.





31.





32.






33.
2.
1.
1/4
T15



34.



35.
2.
1.
3.



36.



37.



A



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



A10



B



B1



B2



B3


B4


B5







Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
Tel.: +49 5241 89-0
Internet: www.miele.com

Miele

de-DE

M.-Nr. 12 083 820 / 02